

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

05/03/2025

İlan No : 2025-03-948  
İstem No : 79490  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

Ağs

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 11/03/2025 17:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HOLTER EKG KABLOSU, 5 LEAD	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMIN GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## 5 LEADLİ EKG HOLTER KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kablolar, 5 leadli ve renk kodları olmalıdır.
- 2-Kablo,BSM 300 marka VX3+ model EKG holter cihazına uyumlu olmalıdır.
- 3-Kablo, dış yapısı esnek elastik yapıya sahip olmalıdır kullanım sırasında rahatsız etmemelidir.
- 4-Kablo, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 5- Kablonun numune incelemesi yapıldıktan sonra uygunluğu verilecektir.

**Nurettin DİNÇER**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Biyomedikal Tekniker

**Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Koordinatör



T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Başmüdürlüğü  
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU





Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :EKG HOLTER KABLO 4 ADET			
ÇOCUK KARDİYOLOJİ POLK.	Marka : BSM 300			
	Model : VX3+			
	Seri No: -			
	Garantili		Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 20.02.2025	Var [ ]	Yok [ x ]	Var [ ]	Yok [ x ]

Arıza Özeti :

Ekg holter cihazların 5 leadlı kabloları deforme olmuştur çekim sırasında parazit oluşturmaktadır. Tamiri mümkün olmadığı için yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Nurettin DİNÇER Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör

Açıklama :	
------------	--