

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

31/10/2025

İlan No : 2025-10-4126  
İstem No : 83403  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/11/2025 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                            | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | ANA KART, PATH MARKA BEBEK İŞİTME CİHAZI İÇİN | 1      | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**ÖNEMLİ:**

- 1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

**TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573**

**E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT: İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

### BEBEK İŞİTME TARAMA CİHAZI ANAKARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kart PATH marka SENTİERO model bebek işitme cihazının orijinal parçası olmalıdır.
- 2-Kart orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Kart CE(güvenlik) esaslarına uygun olmalıdır.
- 4-Kart en az 6(altı) ay üretici ya da yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 5-Kart cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

  
Selman ÖCAL  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Biyomedikal Tekniker

  
NURETTİN DİNÇER  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
BİYOMEDİKAL FORMÜLSÜ



T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Başmüdürlüğü  
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU





|                          |                                    |                        |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Arızayı Bildiren Bölüm   | Cihaz : BEBEK İŞİTME TARAMA CİHAZI |                        |
| YENİDOĞAN<br>POLİKLİNİĞİ | Marka : PATH                       |                        |
|                          | Model : SENTIERO                   |                        |
|                          | Seri No: 300176                    |                        |
|                          | Demirbaş No: 253.3.5/14/23112      |                        |
|                          | Garantili                          | Bakım Sözleşmeli       |
| Tarih: 24/10/2025        | Var [ ]      Yok [ X ]             | Var [ ]      Yok [ X ] |

Arıza Özeti : CİHAZ ÇALIŞMAMAKTADIR. YETKİLİ FİRMASI TARAFINDAN YAPILAN ARIZA TESPİTİNDE CİHAZIN ANAKARTININ ARIZALI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. ONARIMI MÜMKÜN OLMADIĞI İÇİN KARTIN YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Gerekli Yedek Parçalar:

1 ADET ANAKART – S 43889

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teknik Servis Personeli                                                                                                                                     | Birim Sorumlusu                                                                                                                                                   | Onay                                                                                                                                                               |
| <br>Selman ÖCAL<br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Biyomedikal Tekniker | <br>NURETTİN DİNÇER<br>MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ<br>BİYOMEDİKAL SORUMLUSU | <br>Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCİ<br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Koordinator |

Açıklama :